

**KABİN VE KAPORTA**

DAF XF 106 Arka Çamurluk Ön Sol

DAF XF 106 araçlarda arka aksın ön bölümünde sol tarafta kullanılan çamurluk, tekerlekten sıçrayan su ve yol kalıntılarının çevreye yayılmasını azaltmaya yardımcı olur; sipariş öncesinde OEM 1875549 numarasını ve araç uyumluluğunu doğrulayınız.

PARÇA NUMARALARI

Stok kodu	DAF-SOL-ARKA-CAMURLUK-ON-XF-106
OEM numarası	1875549

TEKNİK BİLGİLER

Parça üreticisi	—
Parça grubu	Kabin ve Kaporta
Ağırlık	—
Desi	25
KDV oranı	%20
Fiyat (KDV dâhil)	1.500,00 TL · tarihli 30 Eki 2026

ÜRÜN AÇIKLAMASI

DAF XF 106 Arka Çamurluk Ön Sol – OEM 1875549

DAF XF 106 çekicilerde arka aksın ön bölümünde sol tarafta kullanılan çamurluk, tekerlekten sıçrayan suyun ve yol kalıntılarının çevreye yayılmasını azaltmaya yardımcı olur. Doğru parça seçimi için aracın modeli kadar montaj konumu, taraf bilgisi ve bağlantı yapısı da önemlidir.

Ürün bilgileri

Marka: DAF

Araç serisi: XF 106

Taraf: Sol (LH)

OEM numarası: 1875549

Sipariş öncesi kontrol

Aracınızın DAF XF 106 olduğunu ve değiştirmek istediğiniz parçanın arka aksın ön bölümünde, sol tarafta bulunan çamurluk olduğunu kontrol ediniz. Mevcut parçanız üzerindeki 1875549 OEM numarasını, bağlantı noktalarını ve varsa kelepçe yapısını karşılaştırınız. OEM numarasından emin değilseniz aracınızın şasi numarasını ve mevcut parçanın fotoğrafını bize ileterek sipariş öncesinde uyumluluk teyidi alınız.

İADE KOŞULU

Kullanılmamış ve montajı yapılmamış ürünler mesafeli satış mevzuatındaki süre içinde iade edilebilir.



UYUMLU ARALAR

MARKA	MODEL	RETİM YILI
DAF	XF 106	2013 – 2021